

1 2 3 4 はじめに

お正月に発生した大震災、さらに9月21~22日にかけて 発生した集中豪雨において被災された方々に、 心よりお見舞い申し上げます。

ライフラインの復旧、被災地域の安全を取り戻せるよう 我々施工会社も全力で取り組みます。

1 2 3 4 はじめに



日本建設業連合会 北陸支部HPより引用 3月18日作成資料

1 2 3 4 はじめに (自己紹介)

自己紹介(6件のダム工事、本社支援部署を経験)

1994年 鹿島建設株式会社 入社

2004 新潟中越地震

2005年 調整池本体復旧工事(新潟県、北陸支店)

2006年 本社 土木管理本部 土木工務部 ダムグループ

2007 新潟中越沖地震: 地盤調査後方支援

2008 岩手・宮城内陸地震: 施工中のダム被災調査


2011 東日本大震災: 震災がれきを活用した海岸堤防の構築

2022年 北陸支店土木部(12月~)

~現在に至る

2024 令和6年能登半島地震

1 2 3 4 地震直後の初動



234 地震直後の初動

1月11日(木)別所岳SA_穴水IC区間の被災状況調査

北陸支店,土木管理本部,土木設計本部,技術研究所

- ・現地踏査による被災状況の記録
- ・事前に航空写真等による損傷状況の把握
- ・2007年地震時の被災状況と復旧内容の把握
- ・ドローンによる被災状況の把握

1月12日(金)被災状況を北陸地方整備局へ報告・打合せ

・復旧方針案提示

1月13日(土)啓開作業開始


1 2 3 4 地震直後の初動

■被害状況の調査

どの地点(KP)で、どのような被害 (陥没・沈下・ひび割れ)が、どの程度 の規模で生じているか詳細に記録







No.	KP	被災状況	規模	上下
0	0	路面陥没	段差Omm	上り
1	18.49	道路ひび割れ	幅:10cm(縦断方向)	下り
2	18.51~18.62	道路ひび割れ	幅:13cm、深度:80cm、延 長110m(縦断方向)	下り
3	18.58	道路段差	段差:20cm	下り
4	18.61	道路ひび割れ	幅:10cm	下り
5	18.65	道路段差	段差:10cm	上下
6	18.73 [~] 18.76	道路沈下	沈下:15cm、延長30m	上下
7	18.96~19.00	道路陥没	延長40m	上り
8	19.09~19.16	道路陥没	沈下:50cm、延長70m	上下
61	24.8	道路陥没	道路段差1m、センターク ラック幅1m、深さ2m	上下
62	24.85	道路陥没	被害状況写真	上下
63	24.87	道路ひび割れ	横断ひび割れ30cm、延長 30m	上下
64	24.9	道路ひび割れ	横断報告ひび割れ幅2cm、 陥没段差1.5m、延長50m	上下
65	25.3	道路ひび割れ	延長15m	上下
66	25.4	道路段差	段差40cm(ボックス部)	上下
67	25.42	道路ひび割れ	道路段差70cm、延長80m	上下

234 地震直後の初動

- 1月15日(月)道路啓開に向けた調査・復旧計画の立案
 - ・鋼管矢板等の圧入工法、軽量盛土
- 1月18日(木)復旧計画・調査計画の打合せと方針決定
 - ・能登大橋付近の仮復旧基本方針:中央に1車線
 - ・本復旧の設計も見据えた調査計画
 - ・概略工程

1月19日(金)調査開始




3-1 被災状況と調査







概略調査(履歴)・・「2007年3月25日能登半島地震災害技術報告書、石川県土木部」



3-2 1車線復旧

- **■う回路**としてのスペースがない
 - ⇒能登大橋を通らざるを得ない
 - ⇒被災した盛土位置で復旧する必要
- ■早期に大型車両1車線通行可能とする
 - ⇒崩落した個所への影響を回避する方法

(抑止杭,軽量盛土etc.)

- ⇒能登大橋の損傷状況の把握(甚大か?軽微か?)
- ⇒資機材の調達可否
- ■<u>本復旧</u>へ向けた調査、被災原因を検証するための調査が必要
 - ⇒仮復旧作業と同時並行可能な調査方法
 - ⇒本復旧に障害とならないような仮復旧方法

■<u>う回路</u>としてのスペースがない

能登大橋の損傷状況に 応じた復旧フロー

START 損傷基大 損傷軽微 (通行不可) 能登大橋の (通行可能) 橋梁点検 啓開方法 完成断面 中央1車線 (断面) 軽量盛土に 完成断面での 本復旧検討 検討開始 よる啓開実施 〇1~2ヶ月で啓開可能 ○越の原~穴水IC間の暫定 ○越の原~穴水IC間の暫定 〇本復旧時は全面通行止が 利用が前提 利用が前提 〇橋梁補修工事と並行して、 ○地質調査のほか、本格的な 見込まれるが、迂回路施工に よる仮復旧等も可能と考える すり付け区間の設計・施工を 設計検討が必要 実施 〇検討・施工には相当な期間 (権限代行を踏まえて) を要する(本復旧並?)

北陸地方整備局作成フロー




1 2 3 4

能登大橋付近盛土の被災と復旧

■<u>早期</u>に大型車両 1車線通行可能とする

崩落した個所への 影響を回避する方法

- ⇒すべり面把握の必要性
- ⇒抑止杭の採用検討
- ⇒上載荷重の軽量化
- ⇒資機材の調達可否



■<u>本復旧</u>へ向けた調査、被災原因を検証する ための調査(<u>過去の対応経験</u>を活かす)

仮復旧作業と同時並行可能な調査方法

試掘調査&原位置試験&サンプリング


ひび割れの発生状況や破壊形態の確認 ⇒ 事前に流したペンキの追跡 盛土の支持力確認・軟弱層の有無の確認 ⇒ コーン貫入試験








■1車線確保へ向けた復旧計画



1 2 3 4 能

能登大橋付近盛土の被災と復旧

■軽量盛土施工上の配慮







・断続的な雨雪の施工環境(特有の気候状況)。

⇒雨水混入によるウレタン物性変化の防止。

ウレタンは点荷重に弱い(通常保護CON打設)。 ⇒塩ビシートによる養生。 (CON調達も考慮) ウレタンは紫外線に弱い(黄変化)。 ⇒コンクリートキャンバスによる養生。




3-3 2車線復旧

- ■早期に2車線通行可能とする
- ■本復旧を考慮した復旧計画とする(維持管理も含め)
 - ⇒本復旧に障害とならないような仮復旧方法
 - ⇒崩落した個所への影響を回避する方法


(鋼管杭,軽量盛土etc.)

■施工に伴う通行止めを回避する




能登大橋付近盛土の被災と復旧

■2車線確保へ向けた復旧計画




27




1 2 3 4


能登大橋付近盛土の被災と復旧




29


■2車線確保へ向けた復旧計画








- ■<u>本復旧</u>を考慮した復旧計画とする(<u>維持管理</u>も含め)
 - ⇒崩落した個所への影響を回避する方法(鋼管杭、軽量盛土)
- ■施工に伴う通行止めを回避する



- ■本復旧を考慮した復旧計画とする(維持管理も含め)
 - ⇒崩落した個所への影響を回避する方法(鋼管杭,軽量盛土)
- ■施工に伴う通行止めを回避する


























■施工に伴う<u>通行止めを回避する</u>

ほぼ1車線の幅員の中で 施工を完了 綿密な施工計画 (専門の施工会社の協力)











1 2 3 4 最後に

啓開作業にあたり

- ■<u>鹿島社内の知見</u>を結集し、調査から施工へと全社体制で臨んだ
- ■<u>専門の知識を有する施工会社</u>(土工,舗装,軽量盛土,鋼管杭打設,資機材搬入商社等)に、地震発生直後から 多大の協力をいただくことができた
- ■啓開作業にあたり、<u>石川県、北陸地方整備局</u>からの深い理解、 情報の提供、迅速なご判断をいただくことができた

234 能登大橋付近盛土の被災と復旧



1 2 3 4 最後に

- ■本復旧を考慮した仮復旧計画をいかにイメージできるか
- ■調査の重要性
 - ⇒仮復旧にとどめない、きちんと<u>原因を分析して対策</u>を行う 大崩落個所以外の今後を懸念 (のど元過ぎればにならないように)
 - ⇒重複を避ける、タイムリーに情報を整理・共有する
- ■次の災害へ向けて<u>ナレッジ</u>を残す、蓄積する

